




Tableau de choix des équipements et des enveloppes

configurez votre système LCS³ (suite)

KEOR PDU (p. 444)			
	Keor PDU 800 VA	8 prises 2P+T	310332/311018
		8 prises IEC C13	310331/311017
PDU ZÉRO-U (p. 1180)			
	PDU Alimentation monophasée	24 prises 2P+T	646850 ⁽¹⁾
		24 prises C13	646856 ⁽¹⁾⁽²⁾
		20 prises C13 + 4 prises C19	646860 ⁽¹⁾⁽²⁾
	PDU Alimentation triphasée	18 prises C13 + 6 prises C19	646870 ⁽¹⁾⁽²⁾
PDU 19" 1 U (p. 1180)			
	PDU standards	6 prises 2P+T	646805
		6 prises C19	646807 ⁽²⁾
		6 prises C13 + 2 prises C19	646809 ⁽²⁾
		9 prises 2P+T rouges à détrompage	646811
		12 prises C13	646815 ⁽²⁾
	PDU avec interrupteur et/ou voyant	9 prises 2P+T Voyant de présence tension	646820
		8 prises 2P+T Interrupteur à voyant	646822
	PDU avec protection	6 prises 2P+T Disjoncteur 16 A	646830
	PDU avec parasurtenseur	6 prises 2P+T Parasurtenseur	646835

1 : Montage dans les baies et baies serveur LCS³ avec un support réf. 046575/76
 2 : Avec système de verrouillage des cordons