

EBDHS-DNET1-LT30

DNET1 network, low temp, high bay / high level, flush mounted, PIR, presence detector
DNET1-Netzwerk, Niedertemperatur, Hochregal/High-Level, Unterputzmontage, PIR, Präsenzmelder

Red DNET1, baja temperatura, compartimento alto/nivel alto, montaje encastrado, PIR, detector de presencia

Rede DNET1, baixa temp., baía elevada/nível elevado, montagem embutida, PIR, detetor de presença

Réseau DNET1, basse température, plafond haut / haut niveau, montage encastré, PIR, détecteur de présence

Rilevatore di presenza con rete DNET1, temperatura bassa, per campate alte/livello alto, installazione in pari, PIR

DNET1-netwerk, lage temp., hoog plafond/hoog niveau, verzonken, PIR, aanwezigheidsdetector

Инфракрасный датчик присутствия, под высокие потолки, скрытый монтаж.

DNET1 интерфейс для работы с DNET1 контроллерами



Warning | Warnung | Advertencia | Aviso | Attention | Attenzione | Waarschuwing | Внимание

EN This device should be installed by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the IEE wiring regulations.

DE Dieses Gerät ist ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften zu installieren.

ES Sólo un electricista cualificado debe instalar este dispositivo.

PT Somente um electricista qualificado deve instalar este dispositivo.

FR Seul un électricien qualifié peut installer ce dispositif.


IT Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato.

NL Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.



RU Это устройство должно быть установлено квалифицированным электриком




Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensiói (mm) | Dimensies (mm) | Размеры (мм)



- EN** 64mm cut out
- DE** 64mm ausgeschnitten
- ES** Recorte de 64 mm
- PT** 64mm recortado
- FR** Découpe de 64 mm
- IT** Taglio da 64 mm
- NL** 64 mm uitgesneden
- RU** 64 мм вырезано



Detection pattern | Erfassungsbereich | Patrón de detección | Padrão de detecção | Performance de détection | Modello di rilevazione | Detectie zone | Шаблон обнаружения



high < sensitivity > low

Walk across | Durchquerung | Aproximación lateral | Aproximação lateral | Marcher à travers | Atravassamento | Langs lopen | Движение перпендикулярно центру



**Height | Höhe | Altura |
Altura | La taille | Altezza
| Hoogte | Высота**

**Range Diameter | Bereich Durchmesser |
Diâmetro de rango | Faixa de Diâmetro |
Gamme Diamètre | Gamma Diametro |
Berek diameter | Диаметр диапазона**


15m 40m

10m 26m

6m 16m

3m 9m

Walk towards | Annäherung | Aproximación frontal | Aproximação frontal | Marcher vers | Avvicinamento | Naar toe lopen



**Height | Höhe | Altura |
Altura | La taille | Altezza
| Hoogte | Высота**

**Range Diameter | Bereich Durchmesser |
Diâmetro de rango | Faixa de Diâmetro |
Gamme Diamètre | Gamma Diametro |
Berek diameter | Диаметр диапазона**

15m 30m


10m 20m

6m 12m

3m 8m

Walk towards & walk across explained | Erläuterung von Durchquerung und Annäherung | Explicación de aproximación frontal / lateral | Explicação da Aproximação lateral e frontal | Marcher vers et à travers expliqués | Spiegazione di avvicinamento e attraversamento | Verklaring van naar toe lopen en langs lopen



**EN** Key

1. DALI -
2. DALI +

DE Zeichenerklärung

1. DALI -
2. DALI +

ES Leyenda

1. DALI -
2. DALI +

PT Legenda

1. DALI -
2. DALI +

FR Légende

1. DALI -
2. DALI +

IT Legenda

1. DALI -
2. DALI +

NL Legenda

1. DALI -
2. DALI +

RU ключ

1. DALI -
2. DALI +

Installation | Instalación | instalação | Installazione | Installatie | Установка

EN This device is designed to be flush ceiling-mounted. See page 8 for additional mounting options.

- Do not site the unit where direct sunlight & artificial light might enter the sensor.
- Do not site the sensor within 1m of any forced air heating or ventilation.
- Do not fix the sensor to an unstable or vibrating surface.
- Occupancy is best detected when the ambient temperature is different to that of the human body, thus, use within -30 to +35°C ambient temperature.

DE Das Modell ist für den Deckeneinbau vorgesehen. Siehe Seite 8 für weitere Montagemöglichkeiten.

- Einheit so anbringen, dass der Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Sensor mit Mindestabstand von 1m zu Lichtquellen, Luftheizung oder Ventilation anbringen.
- Sensor nicht an einer instabilen oder vibrierenden Oberfläche montieren.
- Bezetting wordt het best gedetecteerd wanneer de omgevingstemperatuur anders is dan die van het menselijk lichaam, dus gebruik binnen een omgevingstemperatuur van -30 tot +35 °C.

ES Este producto está diseñado para montarse empotrado en techo. Ver pag. 8 para otras opciones de montaje.

- Evite que la luz del sol incida directamente sobre el sensor.
- No coloque el sensor a menos de 1 m de fuentes de iluminación, salidas de calefacción por aire forzado o ventilación.
- No fije el sensor a superficies que vibren o no sean estables.
- La ocupación se detecta mejor cuando la temperatura ambiente es diferente a la del cuerpo humano, por lo tanto, use dentro de -30 a +35°C de temperatura ambiente.

PT Este dispositivo foi projetado para ser montado no teto. Veja a página 8 para opções adicionais de montagem.

- Não instale a unidade num local onde a luz solar direta possa incidir no sensor.
- Não coloque o sensor a menos de 1m de qualquer iluminação, aquecimento ou ventilação de ar forçado.
- Não fixe o sensor em uma superfície instável ou sujeito a vibrações.
- A ocupação é melhor detectada quando a temperatura ambiente é diferente da do corpo humano, portanto, use entre -30 a +35°C.

FR Le produit est conçu pour être monté au plafond en encastré. Voir page 8 pour les options additionnelles de montage.

- Ne pas placer l'unité dans une position où la lumière directe du soleil pourrait pénétrer dans le capteur.
- Ne pas placer le capteur à moins d'un mètre de tout dispositif d'éclairage, de chauffage ou de ventilation à air forcé.
- Ne pas fixer le capteur sur une surface instable ou vibrante.
- L'occupation est mieux détectée lorsque la température ambiante est différente de celle du corps humain, utilisez donc entre -30 et +35 °C de température ambiante.

IT Questo dispositivo è progettato per essere a filo soffitto. Vedi pagina 8 per opzioni di montaggio aggiuntive.

- Non collocare l'unità in una posizione in cui la luce diretta del sole possa entrare nel sensore.
- Non posizionare il sensore a meno di un metro da un qualsiasi tipo di illuminazione, sistema di riscaldamento o ventilazione.
- Non installare il sensore su superfici instabili o soggette a vibrazioni.
- L'occupazione viene rilevata meglio quando la temperatura ambiente è diversa da quella del corpo umano, quindi utilizzare entro -30 a +35 °C.

NL Dit apparaat is ontworpen voor inbouwmontage in het plafond. Zie pagina 8 voor optionele montage opties.

- Plaats het apparaat niet op een locatie waar direct zonlicht de sensor kan binnendringen.
- Plaats de sensor niet op minder dan 1 meter afstand van verlichting, geforceerde luchtverwarming of ventilatie.
- Bevestig de sensor niet op een onstabiel of trillend oppervlak.
- Bezetting wordt het best gedetecteerd wanneer de omgevingstemperatuur anders is dan die van het menselijk lichaam, dus gebruik binnen een omgevingstemperatuur van -30 tot +35 °C.

NL Это устройство предназначено для скрытого монтажа на потолке. Смотрите стр. 8 для дополнительных опций монтажа.

- Не размещайте устройство там, где на датчик могут попадать прямые солнечные лучи и искусственный свет.
- Не размещайте датчик ближе 1 м от любого принудительного воздушного отопления или вентиляции.
- Не закрепляйте датчик на неустойчивой или вибрирующей поверхности.
- Наличие людей лучше всего обнаруживается, когда температура окружающей среды отличается от температуры тела человека, поэтому используйте при температуре окружающей среды от -30 до +35 °C.

Create mounting hole | Montageloch erstellen | Crear agujero de montaje | Criar orifício de montagem | Créer un trou de montage | Crea un foro di montaggio | Maak een montagegat | Выполните вырез в панели

1

Ø 64mm

EN Cut a 64mm diameter mounting hole.

DE Schneiden Sie ein Befestigungsloch mit 64 mm Durchmesser.

ES Corte un orificio de montaje de 64 mm de diámetro.

PT Corte um orifício de montagem de 64 mm de diâmetro.


FR Découpez un trou de montage de 64 mm de diamètre.

IT Taglia un foro di montaggio di 64 mm di diametro.

NL Snijd een montagegat met een diameter van 64 mm.

RU Выполните отверстие диаметром 64 мм в потолочной панели.

Wire in plugs & connect to detector | Verdrahtugn & Anschluß des Melders | Cableado y conexión del sensor | Cablagem e ligação do sensor | Câbler le bornier et connecter au détecteur | Cablaggio e connessione al rilevatore | Bedrading & aansluiten op detector | Соединение проводов и подключение к датчику



EN Wire in plug, using wiring diagram on page 3 as a guide. Connect the plug/s to the detector.

DE Zum Anschluß des Melders verwenden Sie das Schaltbild. Verwenden Sie dazu den /die beliebigen Stecker.

ES Cablear siguiendo el esquema de la página 3 como guía. Conectar las bornas al sensor.

PT Efectuar as ligações seguindo o esquema na pág.3 como indicação. Ligar os bornes ao sensor.


FR Raccorder les câbles au bornier débrochable en respectant le schéma de câblage page 3. Connecter le bornier au détecteur.

IT Collegare il morsetto usando il cablaggio indicato a pagina 3 come guida. Connetti il morsetto al rilevatore.

NL Aders aansluiten in de aansluitklem(men), gebruik het bedradingsschema op pagina 3 als richtlijn. Steek de aansluitklem(men) in de detector.

RU Подключите провода в контактный разъем, используя схему соединений на стр. 2 в качестве руководства. Подключите контактный разъем к датчику.

Clamp cable | Zugentlastung | Abrazadera para el cable | Fixação do cabo | Serrer les câbles | Morsetto per il cavo | Trekontlasting | Фиксация кабеля



EN Continue tightening the screws until the clamp bar snaps out and is tightly engaged against the cable/s. The cable clamp must clamp the outer sheath only.

DE Ziehen Sie die Schrauben weiterhin an, bis die Klemme einrastet und fest am Kabel sitzt. Die Kabelklemme darf nur die äußere Ummantelung einklemmen.

ES Continuar apretando los tornillos hasta que la barra abrazadera salga y se ajuste bien con el cable. La abrazadera para cables solo debe sujetar la funda.

PT Apertar os parafusos até que a barra de fixação se encaixe totalmente e prenda bem o cabo. O grampo do cabo deve fixar apenas o revestimento externo.


FR Continuez de serrer les vis jusqu'à ce que la barre de fixation sorte et se serre fortement sur le câble. Le serre-câbles doit uniquement serrer la gaine extérieure.

IT Continuare a stringere le viti fino a quando la barra di morsetto non scatti e si fissi leggermente sul cavo. Applica il morsetto alla sola guaina esterna del cavo.

NL Blijf de schroeven aandraaien totdat de beugel los komt en de kabel stevig vastklemt. De beugel moet alleen de buitenmantel vastklemmen.

RU Завинчивайте шурупы до тех пор, пока зажимная планка не защелкнется и не будет плотно прилегать к кабелю. Кабельный хомут должен обжимать только внешнюю оболочку.

Install detector | Melder installieren | Instalación del detector | Instalação do detector | Installer le détecteur | Installazione del sensore | Installer detector | Установка датчика



EN Bend the springs up and push detector through hole. When fully inserted the springs snap back to hold the device in place.

⚠ To avoid injury, take care when bending springs.

DE Federn nach oben biegen und Detektor durch die Öffnung. Sobald der Detektor vollständig eingeschoben ist, schnappen die Federn zurück und halten das Gerät fest an Ort und Stelle.

⚠ Achten Sie auf die Spannfedern um Verletzungen zu vermeiden

ES Doble los muelles hacia arriba e introduzca el detector. Cuando esté totalmente introducido, los muelles saltan para mantener el dispositivo en su lugar.

⚠ Doble los muelles con cuidado al montar la unidad.

PT Dobre as molas para cima e empurre detector através. Ao serem totalmente inseridas as molas saltam de volta para manter o dispositivo no lugar.

⚠ Para evitar ferimentos, tenha cuidado quando manipule as molas.

FR Replier les ressorts vers le haut et pousser le détecteur à travers. Quand les ressorts sont complètement insérés, ils se remettent dans leur position initiale pour maintenir le dispositif en place.

⚠ Pour éviter toute blessure, faire attention lors de la compression des ressorts.

IT Piegare le molle verso l'alto e inserire il rilevatore. Una volta inserito, le molle si riassessano fissando il dispositivo in posizione.

⚠ Per evitare infortuni, prestare attenzione quando si piegano le molle.

NL Buig de veren omhoog en duw het apparaat door. Wanneer de veren volledig door de spring zijn klappen deze terug om het apparaat op zijn plek te houden.

⚠ Om letsel te voorkomen, wees voorzichtig met het buigen van de veren.

RU Отведите пружины в верхнее положение и вставьте датчик в отверстие в потолке. После полного погружения в отверстие пружины вернуться в обратное положение для фиксации устройства.

⚠ Во избежание травм, отводите пружины с осторожностью.

Masking shield application | Anbringung der Abschirmungen | Aplicación de los protectores | Aplicação das Máscaras
 delimitadoras | Application d'écran de masquage | Applicazione dello schermo di mascheramento | Toepassing
 maskeerafscherming | Применение маски

Aisles | Gänge | Pasillos | Corredores | Couloirs | Navate | Gangpaden | Корridor



EN Trim the masks laterally to reduce the detection width for aisles.

DE Kürzen Sie die seitlichen Abschirmungen, um die Erfassungsbreite für Gänge zu verringern.

ES Recorte las protecciones lateralmente para reducir el ancho de detección de los pasillos.


PT Corte as máscaras lateralmente para reduzir a largura de deteção dos corredores.

FR Découpez les masques latéralement pour réduire la largeur de détection pour les allées.

IT Tagliare le maschere lateralmente per ridurre la larghezza di rilevamento per i corridoi.

NL Breek de maskering zijdelings om de detectiebreedte voor gangpaden te verkleinen

RU Обрежьте маски по бокам, чтобы уменьшить ширину обнаружения проходов.



1 2 3 4 4 3 2 1

a	b	c	d	e
1	wa 18m x 40m wt 13.5m x 30m	wa 11.7m x 26m wt 9m x 20m	wa 7.2m x 16m wt 5.4m x 12m	wa 4m x 9m wt 3.6m x 8m
2	wa 12.8m x 40m wt 9.6m x 30m	wa 8.3m x 26m wt 6.4m x 20m	wa 5.1m x 16m wt 3.8m x 12m	wa 2.8m x 9m wt 2.5m x 8m
3	wa 8.8m x 40m wt 6.6m x 30m	wa 5.7m x 26m wt 4.4m x 20m	wa 3.5m x 16m wt 2.6m x 12m	wa 1.9m x 9m wt 1.7m x 8m
4	wa 4.4m x 40m wt 3.3m x 30m	wa 2.8m x 26m wt 2.2m x 20m	wa 1.7m x 16m wt 1.3m x 12m	wa 0.9m x 9m wt 0.8m x 8m

EN Key

- a. Trim line
- b. 15m Mounting height
- c. 10m Mounting height
- d. 6m Mounting height
- e. 3m Mounting height
- wa = walk across
- wt = walk towards

DE Zeichenerklärung

- a. Randverlauf
- b. 15 m Montagehöhe
- c. 10m Montagehöhe
- d. 6m Montagehöhe
- e. 3m Montagehöhe
- wa = Durchquerung
- wt = Annäherung

ES Leyenda

- a. Línea de corte
- b. Altura de montaje 15m
- c. Altura de montaje 10m
- d. Altura de montaje 6m
- e. Altura de montaje 3m
- wa = Aproximación frontal
- wt = Aproximación lateral

PT Legenda

- a. Linha d corte
- b. Montagem a 15m altura
- c. Montagem a 10m altura
- d. Montagem a 6m altura
- e. Montagem a 3m altura
- wa = aproximação lateral
- wt = aproximação frontal

FR Légende

- a. Ligne de découpe
- b. 15m hauteur de montage
- c. 10m hauteur de montage
- d. 6m hauteur de montage
- e. 3m hauteur de montage
- wa = marcher à travers
- wt = marcher vers

IT Legenda

- a. Linea di taglio
- b. Altezza di montaggio 15m
- c. Altezza di montaggio 10m
- d. Altezza di montaggio 6m
- e. Altezza di montaggio 3m
- wa = Attraversamento
- wt = Avvicinamento


NL Legenda

- a. Afbreeklijn
- b. 15m montagehoogte
- c. 10m montagehoogte
- d. 6m montagehoogte
- e. 3m montagehoogte
- wa = langs lopen
- wt = naar toe lopen

RU Условные обозначения

- a. Линия обрезки
- b. 15м Монтажная высота
- c. 10 м Монтажная высота
- d. 6м Монтажная высота
- e. 3м Монтажная высота
- wa = движение перпендикулярно центру
- wt = движение к центру

Install shields to detector | Abschirmungen an Detektor anbringen | Instalar los protectores en el detector |
 Instalar máscaras no detector | Installer des écrans sur le détecteur | Installare gli schermi sul rilevatore |
 Monteer maskering aan detector | Установить маски на датчик



EN Align trimmed shields with sensor head alignment marks and aisle.

DE Richten Sie die gekürzten Abschirmungen an den Ausrichtungsmarkierungen des Sensorkopfes und des Korridors aus.

ES Alinee los protectores recortados con las marcas de alineación del cabezal del sensor y el pasillo.

PT Alinhe as proteções aparadas com as marcas de alinhamento da cabeça do sensor e o corredor.

FR Alignez les écrans de masquage avec les marques d'alignement de la tête du capteur et l'allée.

IT Allineare i tagli con i segni di allineamento sulla testa del sensore e il corridoio.

NL Richt de afgebroken maskering uit met uitlijningsmarkering op de sensor.

RU Совместите обрезанные маски с метками совмещения головки датчика и проходом.

Reduce detection | Erkennung reduzieren | Reducir la detección | Reduzir a detecção | Réduisez la détection |
Ridurre il rilevamento | Verminder detectie | Уменьшить обнаружение

EN Trim the masks along radial lines to reduce the detection diameter.

DE Kürzen Sie die Abschirmungen entlang der radialen Linien, um den Erfassungsdurchmesser zu verringern.

ES Recorte los protectores a lo largo de las líneas radiales para reducir el diámetro de detección.


PT Corte as máscaras ao longo das linhas radiais para estreitar o diâmetro de deteção.

FR Déoupez les masques le long de lignes radiales pour réduire le diamètre de détection.

IT Tagliare le maschere lungo le linee radiali per ridurre il diametro di rilevamento.

NL Breek de cirkelvormige masking af om de detectiezone te verkleinen.

RU Обрезать маски вдоль радиальных линий, чтобы уменьшить диаметр обнаружения.



a	b	c	d	e
1	wa 35.6m wt 26.7m	wa 23.1m wt 17.8m	wa 14.2m wt 10.6m	wa 8m wt 7.1m
2	wa 25.2m wt 18.9m	wa 16.3m wt 12.6m	wa 10m wt 7.5m	wa 5.6m wt 5m
3	wa 18m wt 13.5m	wa 11.7m wt 9m	wa 7.2m wt 5.4m	wa 4m wt 3.6m
4	wa 12.8m wt 9.6m	wa 8.3m wt 6.4m	wa 5.1m wt 3.8m	wa 2.8m wt 2.5m
5	wa 8.8m wt 6.6m	wa 5.7m wt 4.4m	wa 3.5m wt 2.6m	wa 1.9m wt 1.7m

EN Key

- a. Trim line
- b. 15m Mounting height
- c. 10m Mounting height
- d. 6m Mounting height
- e. 3m Mounting height
- wa = walk across
- wt = walk towards

DE Zeichenerklärung

- a. Randverlauf
- b. 15 m Montagehöhe
- c. 10m Montagehöhe
- d. 6m Montagehöhe
- e. 3m Montagehöhe
- wa = Durchquerung
- wt = Annäherung

ES Leyenda

- a. Línea de corte
- b. Altura de montaje 15m
- c. Altura de montaje 10m
- d. Altura de montaje 6m
- e. Altura de montaje 3m
- wa = Aproximación frontal
- wt = Aproximación lateral

PT Legenda

- a. Linha d corte
- b. Montagem a 15m altura
- c. Montagem a 10m altura
- d. Montagem a 6m altura
- e. Montagem a 3m altura
- wa = aproximação lateral
- wt = aproximação frontal

FR Légende

- a. Ligne de découpe
- b. 15m hauteur de montage
- c. 10m hauteur de montage
- d. 6m hauteur de montage
- e. 3m hauteur de montage
- wa = marcher à travers
- wt = marcher vers

IT Legenda

- a. Linea di taglio
- b. Altezza di montaggio 15m
- c. Altezza di montaggio 10m
- d. Altezza di montaggio 6m
- e. Altezza di montaggio 3m
- wa = Attraversamento
- wt = Avvicinamento


NL Legenda

- a. Afbreeklijn
- b. 15m montagehoogte
- c. 10m montagehoogte
- d. 6m montagehoogte
- e. 3m montagehoogte
- wa = langs lopen
- wt = naar toe lopen


RU Условные обозначения

- a. Линия обрезки
- b. 15м Монтажная высота
- c. 10 м Монтажная высота
- d. 6м Монтажная высота
- e. 3м Монтажная высота
- wa = движение перпендикулярно центру
- wt = движение к центру

EN Technical Data

Part code	EBDHS-DNET1
Weight	0.18kg
Supply voltage DC	9.5–22.5 VDC over DNET1
Supply current	8mA
Terminal capacity	2.5mm ² (solid or stranded)
Working temperature range	-30°C to +35°C
Humidity	5 to 95% non-condensing
Material (casing)	Flame retardant ABS and PC/ABS
IP rating	40 (65 with gasket)
Compliance	 EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

DE Technische Daten

Teile-code	EBDHS-DNET1
Gewicht	0.18kg
Versorgungsspannung DC	9.5–22.5 VDC über DNET1
Versorgungsstrom	8mA
Leiterkapazität	2.5mm ² (solid or stranded)
Arbeitstemperaturbereich	-30°C bis +35°C
Feuchtigkeit	5 bis 95% Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Material (gehäuse)	Flammenhemmendes ABS und PC/ABS
IP-schutzklasse	40 (65 mit Dichtung)
Eingehaltene normen	 EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU

ES Datos Técnicos

Código de pieza	EBDHS-DNET1
Peso	0.18kg
Voltaje de entrada de CC	9.5–22.5 VDC sobre DNET1
Corriente de suministro	8mA
Capacidad del terminal	2.5mm ² (solid or stranded)
Rango de temperatura de trabajo	-30°C a +35°C
Humedad	5 a 95 % sin condensación
Material (carcasa)	Ignifugo ABS y PC/ABS
Grado de protección IP	40 (65 con junta)
Conformidad con normativas	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU



FR Données Techniques

Code de la pièce	EBDHS-DNET1
Poids	0.18kg
Tension d'alimentation CC	9.5–22.5 VDC sur DNET1
Courant d'alimentation	8mA
Capacité des terminaux	2.5mm ² (solid or stranded)
Plage de température de travail	-30°C à +35°C
Humidité	5 à 95 % non-condensable
Matériau (boîtier)	Agent ignifuge ABS et PC/ABS
Indice IP	40 (65 avec joint)
Conformité	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU



NL Technische data

Onderdeelcode	EBDHS-DNET1
Gewicht	0.18kg
Voedingsspanning DC	9.5–22.5 VDC via DNET1
Stroomvoorziening	8mA
Eindsapaciteit	2.5mm ² (solid or stranded)
Werktemperatuurbereik	-30°C tot +35°C
Luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet condensierend
Materiaal (behuizing)	Brandvertragend ABS en PC/ABS
IP classificatie	40 (65 met pakking)
Conformiteit	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU



PT Dados Técnicos

Código da peça	EBDHS-DNET1
Peso	0.18kg
Tensão de alimentação CC	9.5–22.5 VDC sobre DNET1
Corrente de alimentação	8mA
Capacidade do terminal	2.5mm ² (solid or stranded)
Faixa de temperatura de trabalho	-30°C a +35°C
Umidade	5 a 95% sem condensação
Material (caixa)	Retardante de chamas ABS e PC/ABS
Classificação IP	40 (65 com junta)
Compatibilidade	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU



IT Specifiche Tecniche

Codice parte	EBDHS-DNET1
Peso	0.18kg
Tensione di alimentazione CC	9.5–22.5 VDC su DNET1
Fornire corrente	8mA
Capacità del morsetto	2.5mm ² (solid or stranded)
Intervallo di temperatura di lavoro	-30°C al +35°C
Umidità	Dal 5 al 95% senza condensa
Materiale (rivestimento)	ABS ignifugo e PC/ABS
Classificazione IP	40 (65 con guarnizione)
Conformità	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU



RU Технические характеристики

Наименование изделия	EBDHS-DNET1
Вес	0.18kg
Постоянное напряжение питания (DC)	9.5–22.5 VDC через DNET1
Ток питания	8mA
Клеммы подключения кабеля	2.5mm ² (твердый или многожильный)
Диапазон рабочих температур	-30°C to +35°C
Влажность	от 5 до 95% без конденсации влаги
Материал (корпус)	Огнестойкие пластик ABS и ПК/ABS
Степень защиты (IP)	40 (65 с прокладкой))
Нормативные стандарты	EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU



Default Settings | Werkseinstellung | Parâmetros por defecto | Configurações por omissão | Paramètres par défaut | Impostazioni predefinite | Standaard instellingen | Настройки по умолчанию

EN Time out: 1.0 seconds.
Sensitivity: 8
Verify: Off

For more details please refer to the CP WDA001 DNET1 Technical manual/command set

DE Nachlaufzeit: 1,0 Sekunden
Empfindlichkeit: 8
Überprüfen Sie: Aus

Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch / Befehlssatz des CP WDA001 DNET1

ES Tiempo retardo hasta apagado: 1.0 segundos
Sensibilidad: 8
Verificar: desactivado

Para obtener más detalles, consulte el manual técnico / conjunto de comandos CP WDA001 DNET1

PT Tempo limite: 1.0 segundo
Sensibilidade: 8
Verificar: Desligado

Para obter mais detalhes, consulte o manual técnico / conjunto de comandos CP WDA001 DNET1

FR Temporisation: 1.0 seconde
Sensibilité: 8
Vérifier: désactivé

Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel technique / jeu de commandes CP WDA001 DNET1

IT Time out: 1.0 secondi
Sensibilità: 8
Verifica: disattivato

Per maggiori dettagli consultare il manuale tecnico / set di comandi CP WDA001 DNET1

NL Uitschakeltijd: 1.0 seconden
Gevoeligheid: 8
Controleer: Uit


Voor meer details verwijzen wij u naar de CP WDA001 DNET1 Technische handleiding / commandoset.

RU Время задержки: 1.0 секунды
Чувствительность: 8
Проверить: Выкл

Для получения дополнительных сведений см. Техническое руководство / набор команд CP WDA001 DNET1.

Accessories & associated products | Zubehör | Accesorios y productos asociados | Acessórios e produtos associados | Accessoires et produits associés | Accessori e prodotti associati | Toebehoren | Аксессуары и сопутствующие товары

Part Number Artikelnummer Referencia Referência Référence Codice Artikelnummer Homep	Description Beschreibung Descripción Descrição Description Descrizione Omschrijving Описание
 EBDHS-DBB-WBRKT	Wall mount bracket for EBDHS range Wandhalterung für EBDHS-Serie Soporte de montaje en pared para la gama EBDHS Suporte de parede para a gama EBDHS Support de montage mural pour la gamme EBDHS Staffa per montaggio a parete per gamma EBDHS Muurbeugel voor EBDHS-bereik Настенный кронштейн для EBDHS
 EBD-ENCI1	Pre-drilled 64mm hole IP enclosure Vorgebohrtes 64-mm-Loch-IP-Gehäuse Carcasa IP pretaladrada de 64 mm de orificio Gabinete IP com furo pré-perfurado de 64 mm Boîtier IP pré-percé de 64 mm Custodia IP preforata con foro da 64 mm IP-behuzing met voorgeboorde gaten van 64 mm IP-корпус с предварительно просверленными отверстиями на 64 мм
 EXD-HSC	Extended wiring housing Erweiterter Verdrahtungsraum Ampliación de alojamiento de cables Extensor adicional para cabos Enveloppe allongée pour câblage Estensore per i cavi Verlengde behuizing voor bedrading Корпус расширенной проводки
 DBB	Surface mounting box Deckenaufbaudose Caja para montaje en superficie Caixa para superficie Accessoire pour montage en saillie Scatola a superficie Opbouwdoos Коробка для поверхностного монтажа
 EBDHS-MS	Masking shields Abschirmungen Protectores Máscaras delimitadoras de deteção Ecrans de masquage Schermi di mascheramento Maskeerafscherming Маскирующие щиты
 UHSS	Compact, programming/commissioning handset Kompakte Fernbedienung und Einstellhilfe Mando para programación y puesta en marcha Controle remoto para ajustes/commissionamento Combiné compact de programmation / mise en service Telecomando per programmazione/messa in servizio Compacte configuratie handset Компактная переносная трубка для программирования / ввода в эксплуатацию
 UNLCDHS	Universal LCD IR handset/commissioning handset Fernbedienung und Einstellwerkzeug Mando profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha Controle remoto LCD Universal Outil universel de configuration / mise en service avec écran LCD Telecomando Universale LCD Geavanceerde handset Универсальная ИК-трубка с ЖК-дисплеем / телефонная трубка для ввода в эксплуатацию

	CP Electronics Brent Crescent, London NW10 7XR t. +44 (0)333 900 0671 enquiry@cpelectronics.co.uk	
---	--	--