


Implantation des boîtes d'encastrement et des gaines ICTA sur cloisons sèches



Zone n°3

Zone n°4

