




A LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT MISE À JOUR DU FIRMWARE VERS VERSION V01.17.28




Pour assurer le bon fonctionnement de votre kit de communication, lors de l'affichage de cette page ci dessous, veuillez patienter **10 minutes impérativement** avant de cliquer sur le message « Click here to go back to the sign in page »

Cette attente est nécessaire pour permettre à tous les systèmes de se réinitialiser correctement après la mise à jour.



MUST BE READ BEFORE FIRWARE UPDATING TO VERSION V01.17.28



To ensure the proper functioning of your communication kit, when this page is displayed below, please wait **10 minutes imperatively** before clicking on the message "Click here to go back to the sign in page."

This wait is necessary to allow all systems to reset correctly after the update