




A LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT MISE À JOUR DU FIRMWARE




Pour assurer le bon fonctionnement de votre kit de communication,
lors de l'affichage de cette page ci dessous,
veuillez patienter **10 minutes impérativement** avant de cliquer sur le message
« Click here to go back to the sign in page »

Cette attente est nécessaire pour permettre à tous les systèmes de se réinitialiser
correctement après la mise à jour.



MUST BE READ BEFORE FIRWARE UPDATING



To ensure the proper functioning of your communication kit,
when this page is displayed below,
please wait **10 minutes imperatively**
before clicking on the message "Click here to go back to the sign in page."

This wait is necessary to allow all systems to reset correctly after the update