




Keuzetabel

configureer uw LCS³ (vervolg)

KEOR PDU (blz. 444)			
	Keor PDU 800 VA	8 contactdozen 2P+T	310332/311018
		8 contactdozen IEC C13	310331/311017
PDU ZERO-U (blz. 1180)			
	PDU enkelfasig	24 contactdozen 2P+T	646850 ⁽¹⁾
		24 contactdozen C13	646856 ⁽¹⁾⁽²⁾
		20 contactdozen C13 + 4 contactdozen C19	646860 ⁽¹⁾⁽²⁾
	PDU driefasig	18 contactdozen C13 + 6 contactdozen C19	646870 ⁽¹⁾⁽²⁾
PDU 19" 1 U (blz. 1180)			
	PDU standaard	6 contactdozen 2P+T	646805
		6 contactdozen C19	646807 ⁽²⁾
		6 contactdozen C13 + 2 contactdozen C19	646809 ⁽²⁾
		9 contactdozen 2P+T met polarisatie	646811
		12 contactdozen C13	646815 ⁽²⁾
	PDU met schakelaar en/of verklikkerlampje	9 contactdozen 2P+T spanningscontrolelampje	646820
		8 contactdozen 2P+T schakelaar met verklikkerlampje	646822
	PDU met beveiliging	6 contactdozen 2P+T Automaat 16 A	646830
	PDU met overspanningsbeveiliging	6 contactdozen 2P+T Overspanningsbeveiliging	646835

1 : Montage in de verdeelkasten en LCS³ serverracks met een houder ref. 046575/76
 2 : Voorzien van een vergrendelsysteem voor stroomkabels